Moelva vannverk SA
Grovfjordveien 2119
9446 GROVFJORD

Deres ref:
Vår ref: 2017/019322
Dato: 01.02.2017
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED BEHANDLINGSANLEGG, INNTAKSPUNKT, TRANSPORTSYSTEM OG VANNFORSYNINGSSYSTEM

Mattilsynet gjennomførte 25.01.2017 inspeksjon hos Moelva vannverk SA. Fra vannverket deltok Svein Erik Endresen og Per Odd Sjøvoll fra tidligere Øra vannverk og Johnny Brekkefra tidligere Løen vannverk.

Fra Mattilsynet møtte førsteinspektør Lena Marita Knutsen Moe og seniorrådgiver Knut Sandbu.

Øra og Løen vannverk ble for en tid siden slått sammen til en formell virksomhet under navnet Moelva vannverk. Det er etablert nytt inntakspunkt med råvann fra filterbrønner som leder vannet til nytt, støpt basseng. Derfra ledes råvann ca 250 meter til nybygd behandlingshus med UV-behandling av vannet. Vannverket har inntil videre to separate ledningsnett tilsvarende tidligere Øra vannverk og Løen vannverk. Disse er teknisk sammenkoblet under det nye behandlingshuset, men åpning for felles vannforsyning blir ikke gjort før nødvendige reduksjonsventiler på nettet er montert (våren 2017). Fram til da forsynes abonnentene i tidligere Løen vannverk som før fra eget inntakspunkt og eget UV-anlegg.

Moelva vannverk ble i desember 2016 koblet sammen med kommunalt ledningsnett (Grov vannverk) og leverer nå drikkevann til kommunens abonnenter i Grov etter inngått avtale med Skånland kommune.

Tilsynet omfattet

- Moelva vannverk

Konklusjon

Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.